

中共东莞市委军民融合发展委员会办公室

关于 2024 年人防工程防护设备企业安全 检查情况的通报

各人防设备企业：

今年以来，在我办对人防设备企业组织开展的历次安全生产检查中，共发现问题隐患一百多项，主要涉及气瓶安全、电气安全、消防设施器材管理和安全管理制度及落实等方面问题；其中，有些问题在多次检查中反复出现，或经本次整改后下次再发生，也有个别企业在检查中发现的问题隐患明显较多。为加强问题整改质效，现将有关问题隐患集中予以通报（详见附件），请各企业按以下要求落实整改，抓好安全生产工作：

一是务必高度重视，引以为戒，立即逐条逐项认真对照相关问题坚决做好整改，采取有效措施落实安全主体责任，杜绝问题再次出现；二是检视自身不足，举一反三，把别人的隐患当做自己的问题，尤其是气瓶安全、电气安全、消防设施器材管理和安全管理制度及落实等方面问题多发，要重点抓好自查自纠，查找共性问题，全面消除隐患；三是加强特种设备使用管理，完善操作规程与相关安全使用管理制度，特种作业人员须持证上岗并定期复审，叉车、起重机等特种设备、安全附件务必齐全并定期检验，确保安全运行；四是

做好年终岁尾安全生产工作，按照我办下发的《关于认真贯彻落实年终岁尾生产经营单位安全生产治本攻坚三年行动应知应做重点事项的通知》《关于进一步做好我市人防设备行业领域重大事故隐患检查的通知》《关于进一步做好年终岁尾安全生产排险除患攻坚行动的通知》的有关文件要求，及时排除潜在安全风险，全力抓好年终岁尾安全生产各项工作，确保全年平安收官。

附件：人防设备企业安全生产检查发现问题隐患清单

中共东莞市委军民融合发展委员会办公室

2024年12月25日



人防设备企业安全生产检查发现问题隐患清单

(截至2024年12月24日)

序号	隐患类型	隐患描述	企业名称
1	气瓶安全	仿形切割机旁一乙炔瓶气管损坏	启邦
2		乙炔瓶房无警示标志	启邦
3		小门框制作区一乙炔瓶气管老化	启邦
4		小门框制作区一氧气瓶减压阀漏气	启邦
5		乙炔仓库无可燃气体报警装置	启邦
6		车间一个乙炔瓶压力表损坏	启邦
7		车间一个氧气瓶胶管老化	启邦
8		车间部分气瓶无检验充装信息(二维码)	启邦
9		开孔区一个氧气瓶胶管裂开	启邦
10		门扇区一个气瓶压力表损坏	启邦
11		气瓶仓气瓶未设置防倾倒措施	汇力
12		门框拼装区一个乙炔瓶气管裂开	汇力
13		门扇加工区一个乙炔瓶无防火阀	汇力
14		气瓶房乙炔存放区无可燃气体报警装置	汇力
15		气瓶间未对气瓶设置防倾倒措施	汇力
16		配件加工区一个乙炔瓶未装回火阀	汇力
17		气瓶间的气瓶无防倾倒措施	汇力
18		生产车间焊接区有1个CO ₂ 气瓶胶管使用铁丝捆	汇力
19		机械手区有一个气瓶无防倾倒措施	汇力
20		车间移动乙炔瓶气管老化	鑫安
21		三车间乙炔瓶锈蚀严重	鑫安
22		车间一个乙炔瓶气管裂开	鑫安
23		乙炔仓库无可燃气体报警装置	鑫安
24		车间部分气瓶无检验充装信息(无二维码)	鑫安
25		车间一个氧气瓶压力表损坏(无指针)	鑫安
26		一车间有一个氧气瓶减压阀压力表损坏	鑫安
27		气瓶仓丙烷未设置防倾倒措施	正盾
28		车间一乙炔瓶气管老化	正盾
29		乙炔气瓶库可燃气体报警器无声光报警装置	正盾
30		车间一个乙炔瓶减压阀压力表损坏	正盾
31		车间有一个氧气瓶无检验充装等信息(二维码无法扫出)	正盾
32		生产车间有一个乙炔瓶出口胶管老化	正盾
33		车间1个乙炔瓶气管鼓包	汇能
34		液压机旁乙炔瓶气管老化	汇能
35		部分气瓶二维码充装信息不全	汇能
36		校直机旁一个乙炔瓶气管裂开	汇能
37		生产车间有一个乙炔瓶减压阀压力表坏	汇能
38		乙炔气瓶存放于材料仓库中	汇能
39		车间一乙炔瓶无防倾倒措施	万维
40		车间、气瓶存放间部分气瓶无检验信息	万维
41		车间有一个氩气瓶压力表损坏	万维
42		车间CO ₂ 气瓶减压阀表盘损坏	万维

序号	隐患类型	隐患描述	企业名称
43	电气安全	下料区域一个临时插座接头破损	汇力
44		钢筋加工区一个电箱无屏护板	汇力
45		开料区电源开关箱内用电设施部分未连接地线	汇力
46		转臂吊电源线接头绝缘破损	汇力
47		车间有一台电焊机外壳未接地	汇力
48		车间有一台风扇电源线破损	汇力
49		门扇制作区2台电焊机外壳未接地	汇力
50		机械手区一条带电裸露线头未包扎	汇力
51		门扇制作区2台电焊机外壳未接地	汇力
52		机械手区一条带电裸露线头未包扎	汇力
53		生产车间弯钩机脚踏开关损坏	汇力
54		车间有1台电焊机未接地线	万维
55		车间电箱未安装屏护板	万维
56		电焊机外壳未接地	万维
57		生产车间有一台落地风扇电源线破损	万维
58		宿舍楼一楼一个开关箱无屏护板，箱门未跨接	鑫安
59		消防水池旁电源插座电源线绝缘老化	鑫安
60		一车间插座电源线绝缘破损	鑫安
61		3号车间门口一台电焊机外壳未接地	鑫安
62		车间有1台焊机未接地线	汇能
63		车间电箱未安装屏护板	汇能
64		车间一台角磨机电源线破损	汇能
65		折弯机旁电箱内漏电保护开关失效	汇能
66		仿形切割机旁一电箱屏护板缺失	启邦
67		仿形切割机旁电焊机外壳未接地	启邦
68		车间一台风扇电源线管破损	启邦
69		车间门饮水机离电器插座太近	正盾
70	吊装作业	车间门口一台五吨行车防脱落装置失效	万维
71		车间起重吊带有破损	万维
72		车间一处起重吊带破损	汇力
73		门扇制作区起重机挂钩防脱落装置失效	汇能
74		车间有一条起重吊带破损	汇能
75		车间一条起重吊带破损	鑫安
76		生产车间有一根起重吊带破损	正盾
77	消防设施、器材	车间出口一灭火器箱被杂物遮挡	汇力
78		仓库一消火栓被遮挡，消防水带接扣缺失	汇力
79		铣床一消防栓水枪接扣缺失	汇力
80		车间有一个消防箱被杂物阻挡	汇力
81		车间门口一消火栓点检记录未更新至2024年1月	鑫安
82		车间门口2个灭火器放在地上	鑫安
83		气瓶房灭火器点检记录未更新	万维
84		机加车间通道旁一个灭火器压力不足	万维
85		消防器材点检卡未更新	汇能
86		仓库旁大门口消防箱被杂物堵塞	汇能
87		未及时更新消防器材点检记录	汇能
88		车间有一个消火栓被门框堵塞	汇能
89		消防点检记录未及时更新	汇能
90		第二通道中间消火栓水带破损	正盾
91		车间现场有一个干粉灭火器过期	正盾
92		消防器材点检记录未更新	启邦

序号	隐患类型	隐患描述	企业名称
93	疏散通道和安全出口	车间后面出口未安装应急照明	启邦
94	其它	门扇加工区乙炔气瓶存放在电源开关箱旁	汇力
95		仓库门口上方平台物料堆放零乱	汇力
96		生产车间焊接区摆放喷雾气罐	汇力
97		浇注区使用破损编织袋盛装配件	汇力
98		门扇制作区有1名起重机维修人员在高处维修时未系安全带（当场叫停作业，现场整改）	汇力
99		下料管材锯床存放一桶稀释剂（15kg）无警示标志和防泄漏措施	汇力
100		车间柴油桶附近堆放木制电缆盘	正盾
101		员工下班后未及时将压缩机停机	正盾
102		生产车间有一台风机固定支架松动	汇能
103		生产车间有2台角磨机无防护罩	万维
104		车间空气储罐未固定	鑫安
105	档案资料	未见主要负责人、安全管理人员继续教育记录	汇力
106		安全生产培训记录不齐	汇力
107		未见生产安全事故应急预案	汇力
108		未见应急演练记录	汇力
109		未见安全生产例会和例检制度	鑫安
110		未见安全生产奖惩制度	鑫安
111		未见隐患排查登记汇总台账	鑫安
112		未见隐患排查登记汇总台账	万维
113		未见2024年度安全生产培训计划	万维
114		未见2024年演练记录	万维
115		未见安全培训记录	万维
116		主要负责人、安全管理人员只有A、C证	万维
117		复式复产“六个一”不完善	万维
118		安全管理制度、操作规程、培训记录、安全检查记录等资料未更新	万维

