

洪梅镇 2022 年“10·23”一般物体打击 事故防范整改措施和责任追究 落实情况评估报告

2022 年 10 月 23 日 02 时 20 分左右，在洪梅镇洪屋涡村东莞市鸿达纸品有限公司内发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于 2022 年 12 月批复事故调查组提交的《洪梅镇 2022 年“10·23”一般物体打击事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79 号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），洪梅镇应急管理分局牵头对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估概况

（一）成立评估组

2025 年 3 月，洪梅镇应急管理分局牵头成立评估组，评

估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

（二）开展评估工作

评估组对照事故调查报告和结案通知的要求，通过查阅洪梅镇应急管理分局、洪梅镇梅沙村社区相关单位的事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件资料整体，评估了事故各有关责任单位和部门责任追究及整改措施落实情况。

二、责任追究意见落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

（一）行政处罚建议追究落实情况

序号	责任单位 及人员	追究内容	落实情况
1	东莞市鸿达纸品有限公司	未能提供 C 机糊轮马达（涉事马达）维修、保养记录，未采取技术、管理措施及时发现并消除 C 机糊轮马达（涉事马达）刹车装置缺陷（未安装刹车片及压力弹簧）的事故隐患，对事故发生负有责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第	东莞市应急管理局对东莞市鸿达纸品有限公司作出处罚款人民币 360000 元的行政处罚。

		二款的规定。	
2	黄**	作为鸿达公司的主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未采取技术、管理措施及时发现并消除 C 机糊轮马达（涉事马达）刹车装置缺陷（未安装刹车片及压力弹簧）的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定。	东莞市应急管理局对黄**作出处人民币 29968.8 元的行政处罚。

（二）其他处理建议落实情况

序号	责任单位 或个人	追究内容	落实情况
1	东莞市鸿达纸品有限公司	建议由洪梅镇应急管理分局约谈东莞市鸿达纸品有限公司主要负责人黄**，督促其加强安全生产管理，切实落实企业安全生产主体责任。	洪梅镇应急管理分局已于 2022 年 10 月 28 日对东莞市鸿达纸品有限公司主要负责人黄**进行了约谈。
2	洪梅镇洪屋涡村委	建议由洪梅镇分管安全生产的副书记约谈洪屋涡村负责	2022 年 10 月 23 日，洪梅镇分管安全生

	会	人和分管安全生产的负责同志，督促其压实属地监管责任。	产的副书记王*已对洪梅镇洪屋涡村委会书记莫**和分管安全生产工作副书记黎**进行了约谈。
3	洪梅应急管理分局	建议由洪梅镇分管安全生产的副书记约谈镇应急管理分局负责人和分管执法的负责同志，督促其加大安全生产行业监管力度。	2022年10月23日，洪梅镇分管安全生产的副书记王*已对时任洪梅应急分局负责人刘**和分管执法的负责同志李**进行了约谈。

三、事故防范整改措施落实情况

（一）东莞市鸿达纸品有限公司

东莞市鸿达纸品有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业主体责任，制定完善设备安装、调试及维护保养制度，加强相关作业人员的安全意识及操作规程的培训，加强反“三违”教育培训，建立健全安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，应采取技术、管理措施，及时发现并消除安全事故隐患。

（二）洪梅镇洪屋涡村委会

洪梅镇洪屋涡村委会认真履行属地安全监管职责，进一步完善加大巡查力度，对村社区所属企业开展事故警示座谈

会，要求企业严格落实安全生产主体责任，加强对设备安装、调试及维护保养等的监管工作，发现安全隐患，应立即采取有效措施消除安全隐患，防止类似事故发生。

（三）洪梅镇应急管理分局

洪梅镇应急管理分局要进一步强化落实监管职责，对辖区纸品企业开展专项整治行动，出动 76 人次排查全镇纸制品生产企业 19 家，对企业生产设备进行全面排查，对存在问题的电机，要求企业停用整改。同时对辖区内所有生产企业发出警示，要求企业对生产设备上电机进行全面排查，对有问题需维修的必须严格要求及时停用，断电维修，对维修保养过的电机进行彻底排查，确保电机使用情况正常，对易发生事故的薄弱环节和关键部位重点检查，加大安全生产违法行为打击力度，督促重点企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。

四、存在问题

企业安全生产管理仍存在问题短板，评估组实地走访辖区内生产企业时，发现部分企业对电气设备监管保养不重视，电机维系或保养后，存在电机防护罩螺丝缺失的安全隐患，企业的月度隐患排查不彻底，对电气电机设备问题未及时发现并整改，评估组要求企业负责人及安全管理人员对该问题进行整改。

五、工作建议

深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故发生。一

是洪梅镇相关监管部门要强化设备防护装置、作业区域隔离、人员操作规范等关键环节管理，定期组织对工业厂房进行细致全面的再排查，建立健全安全监管台账和设备保养维修，确保所有安全主体都纳入监管范围，防范脱管失管；二是建立健全内部安全管理机制。生产经营单位要建立完善的安全管理制度，明确各级管理人员和员工的安全职责，确保安全工作的有序进行。加强安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能，减少人为因素导致的事故风险；三是建立联动机制。行业监管部门之间要加强沟通协调，建立联动机制，密切配合、协同作战，形成监管合力；四是强化执法力度。对发现的违法行为和事故隐患，行业监管部门应依法依规进行严肃处理，加大处罚力度，形成有力震慑。