

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号全体房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房和城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

附件：摸底调查照片

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（郑启华）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（何经华）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（戴卓南）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧增设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网 <https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（郭惠珍）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧增设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网 <https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（叶锦成）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（廖艳霜）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网 <https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（曾少芳）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（郭耀廉）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（尹炯）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（冯达章）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（郑启华）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（李远明）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，

1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧增设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网 <https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会

虎门镇住房和城乡建设局

关于落实城市危旧房鉴定及后续相关工作的通知

则徐新街一巷1号（万永标）房屋安全责任人：

2023年8月10日，我局在开展虎门镇城市危旧房摸底调查工作中发现该房屋（房屋编号WJ441901000000769）存在以下问题，1、出入口雨篷楼板开裂露筋；2、南侧加设钢楼梯及出入口。为疑似危险住房。根据《东莞市危旧房摸底调查工作方案》，疑似危险住房的安全责任人应当委托有相关资质的房屋安全鉴定机构（具体可登录市住房城乡建设局官网<https://zjj.dg.gov.cn/>“企业信息公示”查询），按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）等国家规范标准进行鉴定，并根据房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告结论，及时做好相关工作。

请你在接本通知后，于2023年9月25日前完成房屋安全鉴定并根据鉴定报告的要求做好相关工作。

注：房屋使用安全责任人是指房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明时房屋的实际使用人。

虎门镇住房和城乡建设局

2023年8月21日

抄送：则徐社区居委会