

拆除危房第一次公示

白沙塘边南一巷 7 号房屋蔡玉燕：

自建房排查编号 YH441901000269785 根据东自建房办〔2023〕1 号《关于全力推进存在安全隐患的自建房工程整治的通知》的要求，该房屋承重结构严重损坏，存在整体坍塌风险，严重威胁周边居民安全且毫无保留价值属于“应拆尽拆”的房屋，房屋产权人应做拆除处理；为了消除安全隐患，防止公共安全事故的发生，请房屋产权人于 2025 年 8 月 16 日之前完成自行拆除。

虎门镇白沙社区居委会

2025 年 8 月 13 日




拆除危房第一次公示

白沙塘边南二巷 22 号房屋方布：

根据东自建房办〔2023〕1号《关于全力推进存在安全隐患的自建房工程整治的通知》的要求，该房屋承重结构严重损坏，存在整体坍塌风险，严重威胁周边居民安全且毫无保留价值属于“应拆尽拆”的房屋，房屋产权人应做拆除处理；为了消除安全隐患，防止公共安全事故的发生，请房屋产权人于2025年8月16日之前完成自行拆除。

虎门镇白沙社区居委会

2025年8月13日



拆除危房第一次公示

白沙塘边南二巷 18 号旁房屋郑国俊：

根据东自建房办〔2023〕1号《关于全力推进存在安全隐患的自建房工程整治的通知》的要求，该房屋承重结构严重损坏，存在整体坍塌风险，严重威胁周边居民安全且毫无保留价值属于“应拆尽拆”的房屋，房屋产权人应做拆除处理；为了消除安全隐患，防止公共安全事故的发生，请房屋产权人于 2025 年 8 月 16 日之前完成自行拆除。

虎门镇白沙社区居委会

2025 年 8 月 13 日



拆除危房第一次公示

巷美路 7 号房屋郑咸妹：

自建房排查编号 YH441901000558050 根据东自建房办〔2023〕1 号《关于全力推进存在安全隐患的自建房工程整治的通知》的要求，该房屋承重结构严重损坏，存在整体坍塌风险，严重威胁周边居民安全且毫无保留价值属于“应拆尽拆”的房屋，房屋产权人应做拆除处理；为了消除安全隐患，防止公共安全事故的发生，请房屋产权人于 2025 年 8 月 16 日之前完成自行拆除。

