

项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|---------------|------------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | | 变压电箱配套项目 | | | | |
| 项目类型 | | 其他特定目标类（部门职能） | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 东莞市长安镇第二幼儿园 | | | | |
| 用款单位 | | 东莞市长安镇第二幼儿园 | | | | |
| 实施周期 | | 起始年度 | 2025年 | 到期年度 | 2025年 | |
| 2025年预算金额 | | 37.27万元 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标 | | | | |
| | | —— | | | | |
| | | 2025年度目标 | | | | |
| 更换电箱，恢复日常用电，保障师幼在园能正常进行保教工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费 | —— | ≤372700元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购程序完成情况 | | —— | 完成 |
| | | | 修缮项目数量 | | —— | 一项 |
| | | | 完成工程预算备案 | | —— | 完成 |
| | | 质量指标 | 项目验收情况 | | —— | 验收通过 |
| | | | 安全事故次数 | | —— | 0次 |
| | | | 政府采购程序合规率 | | —— | 100% |
| | 时效指标 | 支付及时性 | | —— | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施使用效果 | | —— | 良好 |
| | | | 受益人口数 | | —— | ≥60人 |
| | | | 年使用时间 | | —— | ≥200小时/年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象人数 | | —— | 30人 |
| | | | 调查对象满意度 | | —— | ≥90% |
| | | | 有效投诉处理率 | | —— | 100% |
| 投诉处理满意率 | | | —— | ≥95% | | |

项目绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------|-------|--|------------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | | 分园室外基础设施建设经费 | | | | |
| 项目类型 | | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 东莞市长安镇第二幼儿园 | | | | |
| 用款单位 | | 东莞市长安镇第二幼儿园 | | | | |
| 实施周期 | | 起始年度 | 2025年 | 到期年度 | 2025年 | |
| 2025年预算金额 | | 38.47万元 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标 | | | | |
| | | --- | | | | |
| | | 2025年度目标 | | | | |
| | | 1、分园三楼露台下雨天积水严重，幼儿无法在此区域进行教学活动。需修缮下水口和安装雨棚。2、分园围墙装饰板多次脱落，存在安全隐患。3、改造户外场地，增设适合幼儿游玩的安全场所，修缮户外强电主线、排水等项目。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费 | --- | ≤384700元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购程序完成情况 | | --- | 完成 |
| | | | 修缮项目数量 | | --- | 三项 |
| | | | 完成工程预算备案 | | --- | 完成 |
| | | 质量指标 | 项目验收情况 | | --- | 验收通过 |
| | | | 安全事故次数 | | --- | 0次 |
| | | | 政府采购程序合规率 | | --- | 100% |
| | 时效指标 | 支付及时性 | | --- | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施使用效果 | | --- | 良好 |
| | | | 受益人口数 | | --- | ≥60人 |
| | | | 年使用时间 | | --- | ≥200小时/年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象人数 | | --- | 30人 |
| | | | 调查对象满意度 | | --- | ≥90% |
| | | | 有效投诉处理率 | | --- | 100% |
| | | | 投诉处理满意率 | | --- | ≥95% |